

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
01	Abre Campo (Fotos 01A, 01B e 01C)	Própria	Rua Doutor Olinto de Abreu, nº 16 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	253,49	Laje rebocada
02	Águas Formosas (Fotos 02A e 02B)	Locada	Rua Deodoro de Almeida Pinto, nº 177 – Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	123,41	Laje rebocada
03	Aiuruoca (Fotos 03A e 03B)	Cedida	Rua Coronel Oswald, nº 157 – Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	144,50	Laje com rebaixamento de forro de madeira
04	Alfenas (Fotos 04A e 04B)	Própria	Av. São José, nº 1552 – Cento	telha chapa metálica galvanizada trapezoidal, termoacústica, tipo sanduíche, engradamento metálico. Laje impermeabilizada. Cobertura contornada por platibanda	446,46	Parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral e parte laje com rebaixamento forro de gesso
05	Almenara (Fotos 05A, 05B e 05C)	Própria	Rua Doutor Sabino Silva, nº 58 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	267,98	Laje rebocada
06	Andradas (Fotos 06A e 6B)	Locada	Rua Marcelino Rodrigues Guilherme, nº 221 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	119,28	Laje rebocada
07	Andrelândia (Fotos 07A, 07B e 07C)	Cedida	Praça Visconde de Arantes, nº 63 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	229,64	Parte forro de madeira e parte telha aparente

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
08	Araçuaí (Fotos 08A, 08B e 08C)	Locada	Rua Dom Serafim, nº 396 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Telha de cerâmica, engradamento de madeira	251,50	Laje rebocada
09	Araguari (Fotos 09A e 09B)	Própria	Av. Coronel Teodolino Pereira de Araújo, nº 585 com Rua Coronel Lindolfo Rodrigues da Cunha, nº 130 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	421,27	Laje rebocada
10	Araxá (Fotos 10A, 10B e 10C)	Cedida	Av. Tancredo Neves, nº 340 – Bairro Vila Silvéria	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Telha policarbonato, engradamento metálico. Telha chapa metálica, engradamento metálico.	870,77	Laje rebocada
11	Barbacena (Fotos 11A, 11B e 11C)	Própria	Rua José Vilela Costa Pinto, nº 45 – Bairro das Mansões	Telha cerâmica, telha fibrocimento e telha chapa metálica. Engradamento de madeira	919,43	Parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral e Parte laje com rebaixamento de forro de gesso
12.01	Belo Horizonte (Fotos 12.01A, 12.01B e 12.01C)	Própria	Av. Álvares Cabral, nº 1881 – Bairro Santo Agostinho	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	486,00	Laje com rebaixamento de forro de PVC
12.02	Belo Horizonte (Fotos 12.02A, 12.02B, 12.02C e 12.02D)	Própria	Av. Álvares Cabral, nº 1690 – Bairro Santo Agostinho	Telha fibrocimento, engradamento de madeira	25,19	Parte telha aparente e parte laje pré fabricada sem reboco

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
12.03	Belo Horizonte (Fotos 12.03A, 12.03B e 12.03C)	Própria	Av. Augusto de Lima, nº 1.740. Barro Preto	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	253,50	Parte laje rebocada e parte laje com rebaixamento de forro de PVC
12.04	Belo Horizonte (Fotos 12.04A, 12.04B e 12.04C)	Própria	Rua Conceição Pará, nº 509 - Bairro Santa Inês	telha chapa metálica (com jateamento de isolante térmico), com respiradouros, engradamento metálico	261,00	Telha aparente
12.05	Belo Horizonte- Infância e Juventude (Fotos 12.05A, 12.05B e 12.05C)	Cedida	Av. Olegário Maciel, nº 515 e Rua Tamoios, nº 831 – Centro	telha chapa metálica, engradamento metálico. Cobertura contornada por platibanda. Laje concreto nas áreas da marquise e da caixa d'água	1053,34	Parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral e Parte laje com rebaixamento de forro de gesso
12.06	Belo Horizonte- Juizado Especial Criminal (Fotos 12.06A, 12.06B e 12.06C)	Própria	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 3.240 – Bairro Padre Eustáquio	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	330,00	Parte laje rebocada e parte laje com rebaixamento de forro de gesso
12.07	Belo Horizonte-MIP (Fotos 12.07A, 12.07B e 12.07C)	Locada	Anel Rodoviário, BR 040, s/nº, Km 3,8 – Bairro Palmeiras	telha chapa metálica, alguns trechos com telha translúcida, engradamento metálico	2458,00	Parte telha aparente e parte rebaixamento de forro de gesso
12.08	Belo Horizonte- Patrimônio Cultural (Fotos 12.08A e 12.08B)	Própria	Rua Timbiras, nº 2941 – Bairro Barro Preto	Telha cerâmica, engradamento de madeira. Telha fibrocimento engradamento metálico	379,00	Parte laje rebocada e parte telha aparente

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m <sup>2</sup>	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
12.09	Belo Horizonte (Fotos 12.09A e 12.09B)	Locada	Av. Raja Gabaglia, nº 615 – Bairro Cidade Jardim	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	1342,00	Parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte telha aparente
12.10	Belo Horizonte (Fotos 12.10A, 12.10B e 12.10C)	Locada	Rua Diorita, nº 216 – Bairro Prado	telha chapa metálica galvanizada trapezoidal, engradamento metálico	738,18	Telha aparente
12.11	Belo Horizonte (Fotos 12.11A e 12.11B)	Própria	Rua Ouro Preto, nº 703 – Bairro Barro Preto	Telha fibrocimento, sobre alvenaria	13,86	Telha aparente
12.12	Belo Horizonte (Fotos 12.12A e 12.12B)	Locada	Rua Ouro Preto, nº 1.112 - Bairro Santo Agostinho	telha chapa metálica	155,90	Laje rebocada
13	Betim (Fotos 13A, 13B, 13C e 13D)	Locada	Rua Inspetor Jaime Caldeira, nº 870 - Bairro Brasília.	Telha fibrocimento, engradamento metálico	118,00	Parte laje sem reboco e parte telha com rebaixamento de forro PVC
14	Boa Esperança (Fotos 14A e 14B)	Locada	Rua Beline Maia, nº 85 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	269,94	Laje rebocada
15	Caeté (Fotos 15A, 15B e 15C)	Própria	Praça Doutor João Pinheiro, nºs 74 e 86 – Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	545,07	Forro de madeira
16	Cambuí (Fotos 16A e 16B)	Locada	Av. do Carmo, nº 222 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira e telha fibrocimento, engradamento de madeira	200,00	Laje rebocada com detalhes de gesso

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
17	Campo Belo (Fotos 17A, 17B e 17C)	Locada	Rua João Pinheiro, nº 290 - Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira e telha chapa metálica, engradamento metálico	845,43	Parte laje rebocada e parte telha aparente
18	Carangola (Fotos 18A, 18B, 18C e 18D)	Própria	Rua Xenofante Mercadante, nº 82 – Centro	Telha cerâmica e telha fibrocimento com engradamento metálico	126,00	Forro de madeira
19	Carmo do Paranaíba (Fotos 19A e 19B)	Cedida	Av. Costa Júnior, nº 306	Telha fibrocimento, engradamento metálico. Cobertura contornada por platibanda	369,68	Parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte forro de gesso
20	Cássia (Fotos 20A e 20B)	Locada	Av. Doutor Luciano Batista, nº 125 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	222,90	Parte laje rebocada, parte forro de madeira e parte telha aparente
21	Cataguases (Fotos 21A e 21B)	Locada	Rua Major Vieira, nº 189 – Centro	Telha chapa metálica, engradamento metálico. Laje aparente	120,62	Parte laje e parte laje com rebaixamento de forro de gesso
22	Congonhas (Fotos 22A e 22B)	Própria	Rua Waldir Cunha, nº 205 - Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	291,24	Laje rebocada
23	Conquista (Fotos 23A e 23B)	Cedida	Praça Coronel Tancredo França, nº 115 - Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	81,82	Laje rebocada
24	Conselheiro Lafaiete (Fotos 24A e 24B)	Própria	Rua Melvin Jones, nº 180 – Bairro Campo Alegre	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	615,46	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral e parte laje com rebaixamento de forro de gesso

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
25	Contagem (Fotos 25A e 25B)	Própria	Rua Capitão Antônio Joaquim da Paixão, nº 285 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	522,61	Laje com rebaixamento de forro de gesso
26	Corinto (Fotos 26A, 26B e 26C)	Locada	Rua Doutor Antônio Alvarenga, nº 166 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira	70,26	Laje rebocada
27	Coromandel (Foto 27A e 27B)	Locada	Rua Olegário Maciel, nº 169 - Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	64,10	Laje rebocada
28	Diamantina (Fotos 28A e 28B)	Própria	Rua Macau do Meio, nº 196 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	244,40	Forro de madeira
29	Divinópolis (Fotos 29A e 29B)	Própria	Rua Santo Antônio, nº 475	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	75,24	Laje rebocada
30	Dores do Indaiá (Fotos 30A, 30B e 30C)	Própria	Rua Doutor Zacarias, nº 1.334	Telha cerâmica, engradamento de madeira e telha chapa metálica, engradamento metálico	206,65	Parte laje reboca, parte laje com rebaixamento de forro de madeira
31	Esmeraldas (Fotos 31A e 31B)	Locada	Rua Melo Viana, nº 158 - Centro	Laje plana impermeabilizada	60,86	Laje rebocada
32	Formiga (Fotos 32A, 32B, 32C e 32D)	Locada	Praça José Barbosa Júnior, nº 185 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	285,90	Parte laje rebocada, parte telha com rebaixamento de forro de madeira e parte telha aparente
33.01	Governador Valadares (Foto 33.01A, 33.01B e 33.01C)	Locada	Av. Brasil, nº 3031- Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Telha chapa metálica, engradamento metálico. Cobertura contornada por platibanda	221,25	Laje rebocada

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
33.02	Governador Valadares (Fotos 33.02A, 33.02B e 33.02C)	Locada	Av. Brasil, nº 2.937 – Centro	Telha fibrocimento e cerâmica, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	151,00	Parte laje rebocada, parte sem laje com forro PVC
33.03	Governador Valadares (Fotos 33.03A e 33.03B)	Locada	Rua Barão do Rio Branco, nº 30	telha chapa metálica, engradamento metálico. Cobertura contornada por platibanda. Laje concreto na área da marquise	641,74	Parte forro de gesso e parte telha aparente
33.04	Governador Valadares (Fotos 33.04A e 33.04B)	Própria	Rua Vereador Omar Magalhães, nº 864 – Bairro de Lourdes	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	258,25	Parte laje rebocada e parte laje com rebaixamento de forro de gesso
33.05	Governador Valadares (Foto 33.05)	Própria	Rua Marechal Floriano, nº 635 – Centro	Telha chapa metálica galvanizada termoacústica, trapezoidal, tipo sanduíche, engradamento metálico.	360,32	Laje com rebaixamento de forro de gesso
34	Ibiá (Fotos 34A e 34B)	Locada	Av. Doutor Carlos Fulgêncio, nº 430 – Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira, e telha fibrocimento, engradamento de madeira	122,00	Parte laje rebocada e parte telha aparente
35	Ibiraci (Fotos 35A e 35B)	Cedida	Rua 6 de Abril, nº 1.280, esquina com Av. Governador Valadares	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	125,73	Parte laje rebocada e parte telha aparente
36	Ibirité (Fotos 36A e 36B)	Locada	Rua Otacílio Negrão de Lima, nº 03 - Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	328,76	Laje rebocada

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
37	Igarapé (Fotos 37A, 37B e 37C)	Própria	Rua Altidório Amaral, nº 787 – Bairro Cidade Jardim	Telha fibrocimento, engradamento metálico. Cobertura contornada por platibanda	326,78	Laje com rebaixamento de forro de gesso
38.01	Ipatinga (Fotos 38.01A e 38.01B)	Própria	Av. Japão, nº 381 – Bairro Cariru	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Toldos de policarbonato, estrutura metálica	214,14	Parte laje rebocada e parte laje com rebaixamento de forro de gesso
38.02	Ipatinga (Fotos 38.02A, 38.02B e 38.02C)	Locada	Rua São João Del Rei, nº 26 - Centro	Telha chapa metálica trapezoidal, engradamento metálico. Cobertura contornada por platibanda	250,00	Laje com rebaixamento de forro de gesso
39	Itabira (Fotos 39A e 39B)	Cedida	Av. Martins da Costa, nº 349 – Bairro Pará	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	378,29	Parte laje e parte laje com rebaixamento de forro de gesso
40	Itajubá (Fotos 40A, 40B e 40C)	Própria	Rua Deputado Aureliano M. Chaves, nº 172 - Loteamento BPS – Bairro Pinheirinho	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Lajes existentes inclinadas e impermeabilizadas	774,02	Parte laje rebocada e parte laje com rebaixamento de forro de gesso
41	Itamonte (Fotos 41A, 41B e 41C)	Própria	Rua Delfim Filadelfo dos Santos, nº 83	Telha cerâmica, engradamento de madeira e telha fibrocimento, engradamento de madeira	192,00	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro e parte telha aparente



**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
42	Itapecerica (Fotos 42A e 42B)	Locada	Av. Antônio Ribeiro Avelar, nº 149 – Bairro Flávio Moraes	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	160,00	Laje rebocada
43	Itaúna (Fotos 43A, 43B, 43C, 43D e 43E)	Locada	Rua Josias Machado, nº 103 - Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Toldo policarbonato	300,90	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte telha aparente
44	Ituiutaba (Fotos 44A e 44B)	Locada	Rua 20, nº 740 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	463,86	Parte laje rebocada e parte telha aparente
45	Iturama (Fotos 45A, 45B e 45C)	Locada	Av. Campina Verde, nº 1.395 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira e telha fibrocimento, engradamento de madeira	212,17	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte telha aparente
46.01	Janaúba (Foto 46.01A, 46.01B e 46.01C)	Locada	Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 140 - Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Telha cerâmica, engradamento de madeira. Laje impermeabilizada. Cobertura contornada por platibanda	234,40	Parte laje rebocada e parte telha aparente
46.02	Janaúba (Fotos 46.02A, 46.02B e 46.02C)	Locada	Rua São João da Ponte, nº 409 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Telha cerâmica, engradamento de madeira	147,09	Parte laje rebocada e parte forro de madeira



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**ANEXO I****RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m <sup>2</sup>	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
47	Januária (Fotos 47A, 47B, 47C e 47D)	Própria	Praça Artur Bernardes, nº 366 - Centro	Telha fibrocimento, com engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Telha metálica galvanizada trapezoidal termoacústica tipo sanduíche, engradamento metálico. Cobertura fixa de telha termo-acústica. Toldo policarbonato	304,23	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte telha aparente
48	João Pinheiro (Fotos 48A e 48B)	Própria	Rua Capitão Sancho, nº 521 - Centro	Telha fibrocimento, com engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda;	212,20	Parte laje rebocada e parte laje com rebaixamento de forro de gesso
49	Lavras (Fotos 49A, 49B, 49C e 49D)	Própria	Av. Ernesto Mattioli, nº 960 – Bairro Santa Efigênia	Telha fibrocimento, com engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Lâmina de vidro, com engradamento metálico	470,53	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte com vidro aparente
50	Machado (Fotos 50A e 50B)	Cedida	Praça Antônio Carlos, nº 101 - Centro	Telha cerâmica, com engradamento de madeira	232,73	Laje com rebaixamento de forro de madeira
51	Manga (Fotos 51A, 51B e 51C)	Própria	Praça Presidente Costa e Silva, nº 52 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira. Laje impermeabilizada	331,57	Laje rebocada e parte telha aparente
52	Mariana (Fotos 52A, 52B e 52C)	Própria	Rua Manoel da Costa Athayde, nº 59 – Centro	Telha cerâmica com engradamento de madeira. Telha chapa metálica, engradamento metálico	147,05	Laje rebocada e parte telha aparente

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
53	Matozinhos (Fotos 53A, 53B e 53C)	Própria	Praça do Rosário, nº 85 - Centro	Telha chapa metálica galvanizada trapezoidal termoacústica tipo sanduíche. Cobertura contornada por platibanda. Laje inclinada, impermeabilizada. Telha fibrocimento, estrutura de madeira	372,29	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro de gesso, parte laje com rebaixamento de forro acústico com fibra mineral e parte telha aparente
54	Mirai (Fotos 54A e 54B)	Locada	Rua Tenente Leopoldino, nº 100 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	127,24	Laje rebocada com acabamento de forro de gesso
55	Monte Carmelo (Fotos 55A e 55B)	Locada	Av. dos Mundins, nº 251 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	209,26	Laje rebocada
56.01	Montes Claros (Fotos 56.01A, 56.01B e 56.01C)	Própria	Av. Cula Mangabeira, nº 345 - Bairro Vila Guimarães	Lajes planas e inclinadas impermeabilizadas. Telha chapa metálica galvanizada trapezoidal termoacústica tipo sanduíche, engradamento metálico. Telha policarbonato, engradamento metálico	444,00	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte telha aparente
56.02	Montes Claros (Fotos 56.02A e 56.02B)	Própria	Av. Cula Mangabeira, nº 355 - Bairro Vila Guimarães	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Telha chapa metálica galvanizadas, engradamento metálico	432,94	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte telha aparente
57	Nova Lima (Fotos 57A, 57B e 57C)	Própria	Av. 02, nº 140 e Rua 13, nº 85, Quadra 28 - Bairro Oswaldo Barbosa Pena II	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Cobertura de vidro, engradamento metálico	613,60	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro modular e parte telha aparente

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
58	Nova Ponte (Fotos 58A e 58B)	Própria	Av. Florêncio Gonçalves Fernandes, nº 585 – Bairro Grande Lago	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	203,93	Laje rebocada
59	Novo Cruzeiro (Fotos 59A e 59B)	Locada	Rua Tancredo Neves, nº 376	Telha cerâmica, engradamento de madeira	108,22	Laje rebocada e telha aparente
60	Oliveira (Foto 60A e 60B)	Locada	Rua Venâncio Carrilho, nº 120 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	237,75	Parte laje rebocada, parte forro de madeira e parte telha aparente
61	Ouro Preto (Fotos 61A e 61B)	Própria	Praça Reinaldo Alves Brito, nº 68 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	171,23	Forro de madeira
62.01	Paracatu (Fotos 62.01A e 62.01B)	Própria	Av. Olegário Maciel, nº 1387 – Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	117,25m²	Laje rebocada e telha aparente
62.02	Paracatu (Foto 62.02)	Locada	Rua Professor Afonso Novais Pinto, nº 32 – Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	235,00	Laje rebocada
63	Patos de Minas (Fotos 63A, 63B, 63C, 63D e 63E)	Locada	Av. Getúlio Vargas , nº 946 – Centro	Telha cerâmica e telha translúcida, engradamento de madeira. Paine l abre e fecha, engradamento metálico e madeira. Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	202,65	Laje rebocada e telha aparente
64	Pedro Leopoldo (Fotos 64A e 64B)	Locada	Rua Doutor Rocha, nº 887 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira	257,50	Laje rebocada, parte forro de madeira e parte telha aparente
65	Pitangui (Fotos 65A e 65B)	Locada	Praça Getúlio Vargas, nº 87 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	95,60	Laje rebocada

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
66	Ponte Nova (Fotos 66A, 66B e 66C)	Própria	Rua Vigário Miguel Martins Chaves, nº 17	Telha cerâmica, engradamento de madeira	367,15	Parte laje rebocada, parte forro de gesso e parte telha aparente
67	Porteirinha (Fotos 67A, 67B e 67C)	Própria	Rua Tiradentes, nº 225 – Bairro Renascença	Telha cerâmica, engradamento de madeira. Telha fibrocimento, engradamento de madeira	300,15	Parte laje rebocada, parte telha com forro de madeira e parte telha aparente
68	Pouso Alegre (Fotos 68A, 68B e 68C)	Própria	Rua Maria José Siqueira Rigotti, nº 85 – Bairro Santa Rita II	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	667,62	Laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral e laje com rebaixamento de forro de gesso
69	Ribeirão das Neves (Fotos 69A, 69B e 69C)	Locada	Rua José Pedro Pereira, nº 175 – Bairro São Pedro	Telha cerâmica, engradamento de madeira. Telha fibrocimento, engradamento metálico	246,00	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de gesso e parte telha aparente
70	Sabará (Fotos 70A e 70B)	Locada	Rua Dom Pedro II, nº 166 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	194,24	Forro de madeira
71	Sacramento (Fotos 71A e 71B)	Própria	Av. Visconde do Rio Branco, nº 257 - Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	89,75	Forro de gesso
72	Salinas (Fotos 72A, 72B e 72C)	Locada	Praça João Pessoa, nº 40 – Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira. Telha chapa metálica, engradamento madeira	244,65	Forro de gesso e parte forro de madeira
73	Santa Luzia (Fotos 73A e 73B)	Própria	Av. Helena Soares Viana, nº 101 - Bairro Novo Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	595,23	Laje rebocada e laje com rebaixamento de forro de gesso

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
74	Santa Vitória (Fotos 74A e 74B)	Própria	Av. Rio Grande do Sul, nº 1725 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	101,80	Laje rebocada, laje com rebaixamento de forro de gesso e forro de gesso
75	Santo Antônio do Monte (Fotos 75A, 75B e 75C)	Locada	Av. Coronel Amâncio Bernardes, nº 321 - Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Telha cerâmica, engradamento de madeira	238,19	Laje rebocada e laje rebocada com detalhes de gesso
76	São Francisco (Fotos 76A, 76B e 76C)	Própria	Av. Presidente Juscelino, nº 737- Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Vidro laminado	211,03	Laje rebocada. Vidro aparente
77	São João da Ponte (Fotos 77A e 77B)	Própria	Rua Gerônimo Aguiar, nº 167 - Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda	116,92	Laje com rebaixamento de forro de gesso
78	São João Del Rei (Fotos 78A, 78B e 78C)	Própria	Rua Antônio Manoel de Souza Guerra, nº 277 – Bairro Vila Marchetti	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Toldo de policarbonato e painel abre e fecha de policarbonato compacto. Cobertura contornada por platibanda	687,78	Parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral e Parte laje com rebaixamento de forro de gesso
79	São Lourenço (Fotos 79A e 79B)	Própria	Alameda Acyr Dutra, nº 45 - Centro	Telha chapa metálica galvanizada termoacústica, trapezoidal, tipo sanduíche, engradamento metálico	321,00	Parte telha aparente, parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral e parte laje com rebaixamento de forro de gesso
80	São Sebastião do Paraíso (Foto 80A, 80B e 80C)	Própria	Av. Doutor José de Oliveira Brandão Filho, nº 333 – Bairro Jardim Mediterrâneo	Telha chapa metálica galvanizada termoacústica, trapezoidal, tipo sanduíche, engradamento metálico	872,30	Parte telha aparente, parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral e parte laje com rebaixamento de forro de gesso

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m <sup>2</sup>	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
81.01	Sete Lagoas (Fotos 81.01A e 81.01B)	Própria	Rua José Duarte de Paiva, nº 795 – Bairro Santa Luzia	Telha fibrocimento, com engradamento de madeira.	536,00	Parte telha aparente, parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte rebaixamento de forro acústico de fibra mineral
81.02	Sete Lagoas (Fotos 81.02A e 81.02B)	Própria	Rua José Duarte de Paiva, nº 271 – Bairro Santa Luzia	Telha cerâmica, engradamento de madeira	218,00	Parte laje rebocada e parte forro de madeira
82	Teófilo Otoni (Fotos 82A e 82B)	Própria	Rua Joaquim Ananias de Toledo, nº 101 – Bairro Doutor Laerte Laender	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Laje plana impermeabilizada	830,88	Laje rebocada e parte rebaixamento de forro de gesso
83	Três Corações (Fotos 83A, 83B, 83C, 83D e 83E)	Locada	Rua Pedro Bonésio, nº 436 – Centro	Telha fibrocimento, engradamento de madeira. Cobertura contornada por platibanda. Telha cerâmica, engradamento de madeira e painel abre e fecha, estrutura metálica	140,76	Parte telha aparente, parte laje rebocada
84	Três Pontas (Fotos 84A, 84B e 84C)	Própria	Rua Américo Miari, nº 330 - Centro	Telha cerâmica, engradamento de madeira	220,24	Parte laje rebocada, parte laje rebocada com acabamento de gesso e parte telha aparente
85	Tupaciguara (Fotos 85A e 85B)	Locada	Praça Doutor Raul Carneiro, nº 11	Telha cerâmica, engradamento de madeira	235,08	Laje rebocada, parte forro de madeira e parte telha aparente
86	Uberaba (Fotos 86A e 86B)	Própria	Rua Coronel Antônio Rios, nº 951 – Bairro das Mercês	Telha chapa metálica, engradamento metálico. Cobertura contornada por platibanda	1378,35	Parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral e Parte laje com rebaixamento de forro de gesso

**RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS**

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
87	Uberlândia (Fotos 87A, 87B, 87C e 87D)	Própria	Rua São Paulo, nº 95 - Área 1-A2 – Bairro Tibery	Telha fibrocimento, engradamento madeira. Cobertura contornada por platibanda. Paineis de cobertura abrem e fecham de policarbonato, engradamento metálico. Cobertura de vidro, engradamento metálica	1428,88	Parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral e Parte laje com rebaixamento de forro de gesso
88.01	Varginha (Fotos 88.01A, 88.01B e 88.01C)	Própria	Rua Irmão Mário Esdras, nº 305 – Bairro Vila Pinto	Telha cerâmica, engradamento de madeira	443,00	Parte laje rebocada, parte forro de madeira e parte telha aparente
88.02	Varginha (Fotos 88.02A, 88.02B, 88.02C, 88.02D e 88.02E)	Locada	Rua Doutor Rubem Pinto Reis, 270 – Vila Pinto	Telha cerâmica com engradamento de madeira. Telha chapa metálica, engradamento metálico	202,00	Parte laje rebocada, parte forro de madeira e parte forro de gesso
89	Vespasiano (Fotos 89A, 89B, 89C e 89D)	Própria	Rua Afonso Pena, nº 479 - Bairro Santo Antônio	Telha fibrocimento, engradamento de madeira, Telha chapa metálica, engradamento metálico. Cobertura contornada por platibanda. Toldo policarbonato, estrutura metálica	310,37	Parte laje rebocada, parte de forro de gesso e parte forro PVC
90	Viçosa (Fotos 90A, 90B e 90C)	Própria	Rua Gomes Barbosa, nº 875 – Bairro Conceição	Telha chapa metálica galvanizada termoacústica, trapezoidal, tipo sanduíche, engradamento metálico. Cobertura contornada por platibanda	494,70	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral, parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte telha aparente





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## ANEXO I

### RELAÇÃO DOS IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MINAS GERAIS, COM DESCRIÇÃO DAS COBERTURAS

Item	Unidade	Sede	Endereço	Tipo de cobertura	Área de cobertura m²	Elementos passíveis de sofrerem danos decorrentes de infiltrações (predominantes)
91	Visconde do Rio Branco (Fotos 91A e 91B)	Própria	Rua Eugênio de Melo, nº 1740 – Bairro Barra dos Couts	Telha chapa metálica galvanizada termoacústica, trapezoidal, tipo sanduíche, engradamento metálico. Cobertura contornado por platibanda	458,77	Parte laje rebocada, parte laje com rebaixamento de forro acústico de fibra mineral, parte laje com rebaixamento de forro de gesso e parte telha aparente