


Incompatibilidade entre a amostra de sabonete líquido “NQ 5 FOAM” e o ducto da saboneteira “Clean Velox Premisse” (modelo espuma):



Conclusão: Não há pressão entre o ducto e a válvula do refil, ocasionando vazamento.