

**Composição de Custo Civil- Placas
Preço Unitário (CPU)**

Índices de Reajustes				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	jun-16	jun-16	jan-17	1,0184
SINAP	dez-16	jan-17	jan-17	1,0000
COTAÇÃO-C	jul-16	jul-16	jan-17	1,0135
Data: Jan./ 2017				

OBRA: PROMOTORIAS DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

ENDEREÇO:: RUA JOSÉ DE OLIVEIRA BRANDÃO FILHO, 333, JARDIM MEDITERRANEE- SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

ITEM: 2.9.1	Instalação de PELÍCULA de vinil adesivado para aplicação por trás do vidro (as películas serão fornecidas pelo MP)				UNIDADE: unid.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
MATERIAIS (SEM BDI)														
						SUB-TOTAL	-	SUB-TOTAL					-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)														
Servente com encargos complementares				h	1,000	11,86	11,86	SINAPI	Composição	88316	dez/16	11,86	11,86	1,0000
						SUB-TOTAL	11,86	SUB-TOTAL					11,86	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
						-	-							
						SUB-TOTAL	-	SUB-TOTAL					-	
TOTAL DO SERVIÇO – R\$							11,86	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					11,86	
ITEM: 2.9.2	Instalação de PLACA DE VIDRO lapidado 6 mm. Fazer 2 furos (as placas serão fornecidas pelo MP)				UNIDADE: unid.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
MATERIAIS (SEM BDI)														
parafuso finesson cromado				UNID.	2,00	2,55	5,09	SETOP		99901.1.108		2,5	5,0	1,0184
						SUB-TOTAL	5,09	SUB-TOTAL					5,00	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)														
pedreiro com encargos complementares (ref.: 84121)				h	1,000	16,38	16,38	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88309	dez/16	16,38	16,38	1,0000
						SUB-TOTAL	16,38	SUB-TOTAL					16,38	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)														
						SUB-TOTAL	-	SUB-TOTAL					-	
TOTAL DO SERVIÇO – R\$							21,47	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					21,38	
ITEM: 2.9.3	Instalação de PLACA DE ACRÍLICO 3 mm. Fazer 2 furos (as placas serão fornecidas pelo MP)				UNIDADE: unid.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
MATERIAIS (SEM BDI)														
parafusos AAT PANELA PHILLIPS em inox, 2,9x19mm				UNID.	2,00	0,17	0,34	COTAÇÃO		C	jul/16	0,17	0,34	1,0135
bucha N4				UNID.	2,00	0,03	0,06	COTAÇÃO		C	jul/16	0,03	0,06	1,0135
						SUB-TOTAL	0,41	SUB-TOTAL					0,40	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)														
pedreiro com encargos complementares (ref.: 84121)				H	1,000	16,38	16,38	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88309	dez/16	16,38	16,38	1,0000
						SUB-TOTAL	16,38	SUB-TOTAL					16,38	

**Composição de Custo Civil- Placas
Preço Unitário (CPU)**

Índices de Reajustes				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	jun-16	jun-16	jan-17	1,0184
SINAP	dez-16	jan-17	jan-17	1,0000
COTAÇÃO-C	jul-16	jul-16	jan-17	1,0135
Data: Jan./ 2017				

OBRA: PROMOTORIAS DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

ENDEREÇO:: RUA JOSÉ DE OLIVEIRA BRANDÃO FILHO, 333, JARDIM MEDITERRANEE- SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)											
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-
TOTAL DO SERVIÇO – R\$					16,79	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				16,78	
ITEM: 2.9.4	Instalação de PLACA de aço inox escovado (20x10cm) com indicação do sexo (texto em relevo e braille) (as placas serão fornecidas pelo MP).				UNIDADE: unid.						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
MATERIAIS (SEM BDI)											
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL				-	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)											
Servente com encargos complementares	H	1,000	11,86	11,86	SINAPI	Composição	88316	dez/16	11,86	11,86	1,0000
SUB-TOTAL					11,86	SUB-TOTAL				11,86	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)											
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL				-	
TOTAL DO SERVIÇO – R\$					11,86	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				11,86	
ITEM: 2.9.5	Instalação de placa de aço inox (15x15cm) colada no piso (as placas serão fornecidas pelo MP)				UNIDADE: unid.						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
MATERIAIS (SEM BDI)											
cola de contato (rendimento: 180 g/m²)	kg	0,004	19,51	0,08	SINAPI	INSUMO	4791	dez/16	19,51	0,08	1,0000
SUB-TOTAL					0,08	SUB-TOTAL				0,08	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)											
pedreiro com encargos complementares (ref.: 84121)	H	1,000	16,38	16,38	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88309	dez/16	16,38	16,38	1,0000
SUB-TOTAL					16,38	SUB-TOTAL				16,38	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)											
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL				-	
TOTAL DO SERVIÇO – R\$					16,46	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				16,46	
ITEM: 2.9.6	Instalação em alvenaria de placa de aço para sinalização vertical de vaga de estacionamento acessível, incluindo todos os acessórios necessários à sua fixação (a placa será fornecida pelo MP).				UNIDADE: unid.						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
MATERIAIS (SEM BDI)											
parafuso de latão com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, diâmetro 4,8 mm, comprimento 65 mm	UNID.	4,00	0,70	2,80	SINAPI	INSUMO	4358	dez/16	0,7	2,80	1,0000



Composição de Custo Civil- Placas
Preço Unitário (CPU)

Índices de Reajustes				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	jun-16	jun-16	jan-17	1,0184
SINAP	dez-16	jan-17	jan-17	1,0000
COTAÇÃO-C	jul-16	jul-16	jan-17	1,0135
Data: Jan./ 2017				

OBRA: PROMOTORIAS DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

ENDEREÇO:: RUA JOSÉ DE OLIVEIRA BRANDÃO FILHO, 333, JARDIM MEDITERRANEE- SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

SUB-TOTAL					SUB-TOTAL							
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
pedreiro com encargos complementares (ref.: 84121)		H	1,000	16,38	16,38	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88309	dez/16	16,38	16,38	1,0000
SUB-TOTAL					16,38	SUB-TOTAL					16,38	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL						SUB-TOTAL					-	
TOTAL DO SERVIÇO – R\$					16,38	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					16,38	
ITEM: 2.9.7	Instalação em poste de placa de aço para sinalização vertical de vaga de estacionamento acessível, incluindo todos os acessórios necessários à sua fixação (a placa será fornecida pelo MP).				UNIDADE: unid.							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE	
MATERIAIS (SEM BDI)												
poste e fixadores			1,00	87,87	87,87	COTAÇÃO		C	fev/17	87,87	87,87	1,0000
SUB-TOTAL					87,87	SUB-TOTAL					87,87	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
pedreiro com encargos complementares (ref.: 84121)		H	1,000	16,38	16,38	SINAPI	COMPOSIÇÃO	88309	dez/16	16,38	16,38	1,0000
SUB-TOTAL					16,38	SUB-TOTAL					16,38	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
SUB-TOTAL					-	SUB-TOTAL					-	
TOTAL DO SERVIÇO – R\$					104,25	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					104,25	