



Anexo V – Relação das portas por Cidade, com descrição e localização

Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes e em portas de vidro de correr, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na região Central

Cidade	Endereço	Tipo porta	Quant. Portas	Localização
Arcos	Praça Floriano Peixoto, nº 222, Centro	Porta de correr com duas folhas fixas e duas móveis	1	Acesso principal (recepção)
Belo Horizonte	Rua Goitacazes nº 1.214, Bairro Barro Preto	4 Portas pivotantes com duas folhas móveis; 2 portas pivotante com uma folha móvel; 3 portas de correr com duas folhas fixas e duas móveis	9	Acesso principal; loja 1; loja 2; mezanino; copa; 4º andar
Belo Horizonte	Av. Álvares Cabral, nº 1.881, Bairro Santo Agostinho	5 portas pivotantes	5	Acesso principal, corredor e subsolo
Belo Horizonte	Av. Augusto de Lima, nº 1.740 – Barro Preto	porta de pivotante com duas folhas móveis	1	Acesso principal
Belo Horizonte	Av. Olegário Maciel, nº 515 – Centro	1 Porta de metalon de correr com uma folha móvel e uma fixa (226x290)cm; 1 Porta de metalon de correr com duas folhas móveis e duas fixas (300x260)cm	2	Acesso principal.
Belo Horizonte	Rua Dias Adorno, nº 367, Ed. Carlos Brandão - Bairro Santo Agostinho		ver anexo - IV	
Belo Horizonte	Rua Gonçalves Dias, 2.039 – Lourdes.		ver anexo – I	

**Anexo I – Relação das portas por Cidade, com descrição e localização****Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes e em portas de vidro de correr, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na região Central**

Cidade	Endereço	Tipo porta	Quant. Portas	Localização
Belo Horizonte	Av. Álvares Cabral, nº 1.690, Ed. Castellar Guimarães – Bairro Santo Agostinho		ver anexo - II	
Belo Horizonte	Av. Álvares Cabral, nº 1.740, Ed. José Campomizzi Filho - Bairro Santo Agostinho		ver anexo - III	
Belo Horizonte	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 3.240, bairro Vila das Oliveiras – JECRIM	1 porta correr com duas folhas móveis e três fixas; 1 porta de correr com duas folhas móveis e duas fixas	2	Acesso principal; Acesso varanda
Belo Horizonte	Rua Ouro Preto, nº 703, Barro Preto	1 Porta de correr com duas folhas móveis e folhas fixas; 1 porta pivotante com uma folha móvel e folhas fixas; 2 Portas de correr com duas folhas móveis e duas fixas; 2 portas pivotantes com duas folhas móveis	6	Acesso principal; Acesso ao 5º andar e varandas; acesso ao 10º e 11º andares
Belo Horizonte	Rua dos Timbiras, nº 2941, Barro Preto	Porta de correr com uma folha fixa e uma móvel	1	Acesso principal
Betim	Rua Inspetor Jaime Caldeira, nº 870, Bairro Brasília.	17 Portas correr com duas folhas fixas e duas móveis; 5 portas de abrir com duas folhas móveis; 1 porta de correr com uma folha móvel	23	Acesso garagem e andares; acesso lateral; acesso cobertura
Campo Belo	Rua João Pinheiro, nº 301, Centro	2 Portas pivotantes com duas folhas fixas e duas móveis	2	Acesso principal (esquina); acesso lateral (Rua Carmelita)

**Anexo I – Relação das portas por Cidade, com descrição e localização**

Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes e em portas de vidro de correr, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na região Central.

Cidade	Endereço	Tipo porta	Quant. Portas	Localização
Contagem	Rua Capitão Antônio Joaquim da Paixão, nº 285 – Centro	1 porta de correr com duas folhas móveis e fixas; 1 porta de correr com duas folhas móveis e duas fixas; 1 porta de correr com uma folha móvel e uma fixa	3	Acesso principal; Acesso varanda 2º pavimento; Acesso auditório
Divinópolis	Av. Antônio Olímpio de Moraes, nº 338, Ed. Com. Marciana - Centro	Porta de correr com duas folhas fixas e duas móveis	1	Acesso principal
Formiga	Praça José Barbosa Junior, nº 185, Centro	2 portas de correr com uma folha fixa e uma móvel (jardim); 1 porta com duas folhas fixas e duas folhas móveis (audiência/varanda); 1 porta pivotante (hall para sala estagiários); 1 porta de correr com uma folha fixa e uma móvel (sala estagiários/varanda); 3 portas de correr com estrutura metálica e vidro	8	Térreo – Acesso ao jardim das salas de recepção-espera e sala de audiência; Acesso a varanda pela sala de audiência; Hall de acesso a sala estagiários; Acesso a varanda pela sala dos estagiários Subsolo – Acesso a varanda pela sala de reunião; Acesso a área externa perto da escada; Acesso a área de serviço pela lavanderia
Igarapé	Rua Altidório Amaral, nº 85, Bairro Cidade Jardim	1 Porta de alumínio/vidro de correr com duas folhas fixas e duas móveis; 1 Porta de alumínio/vidro de correr com uma folha fixa e outra móvel	2	Acesso principal; Acesso recepção
Itabira	Av. Martins da Costa, nº 349 - Bairro Pará	1 Porta de alumínio/vidro de correr com duas folhas fixas e duas móveis; 1 Porta de correr com duas folhas fixas e duas móveis; 2 Portas de correr com uma folha fixa e uma móvel; 1 Porta de alumínio/vidro de correr com folhas fixas e móveis	5	Acesso principal; Acesso aos jardins; Acesso a secretaria
Itaguara	Praça Raimundo de Moraes Lara, nº 199, Centro.	Porta de correr com uma folha fixa e uma móvel	1	Acesso principal

**Anexo I – Relação das portas por Cidade, com descrição e localização**

Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes e em portas de vidro de correr, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na região Central

Cidade	Endereço	Tipo porta	Quant. Portas	Localização
Itaúna	Rua Josias Machado, nº 103, Centro	1 porta pivotante com uma folha apenas; 3 portas de correr com uma folha fixa e uma móvel	4	Acesso principal; Acesso hall dos andares (1º, 2º e 3º)
Lavras	Av. Ernesto Matioli, nº 960 – Bairro Santa Efigênia	Porta de correr com duas folhas fixas e duas móveis	1	Acesso principal
Martinho Campos	Rua Abaeté, nº 46	porta pivotante com duas folhas fixas e duas móveis	1	Acesso principal
Matozinhos	Praça do Rosário, nº 83, Bairro Centro	1 porta de correr de alumínio/vidro com folhas fixas e móveis; 1 Porta de correr de alumínio/vidro com uma folha fixa e uma móvel; 1 porta pivotante com acionamento eletromagnético	3	Acesso principal; Acesso a copa; Acesso interno
Nova Lima	Av. 02 nº 140 e Rua 13 nº 85 – Quadra 28 - Bairro Oswaldo Barbosa Pena II	1 porta de correr com folhas móveis e folhas fixas; 1 porta de correr com uma folha móvel e uma fixa	2	Acesso principal; acesso copa/área serviço
Ribeirão das Neves	Rua Antônio Miguel Cerqueira Neto, 40, Centro	6 Portas pivotantes com duas folhas fixas e duas móveis	6	Acesso principal
Santa Luzia	Av. Helena Soares Viana, nº 101, Bairro Novo Centro	2 Portas de alumínio/vidro de correr com folhas fixas e móveis; 1 porta pivotante com acionamento eletromagnético	3	Acesso principal; Acesso aos gabinetes; Acesso hall do 2º pavimento
Sete Lagoas	Rua José Duarte Paiva, nº 795 - bairro Santa Luzia	1 Porta de alumínio/vidro de correr com duas folhas fixas e duas móveis; 2 Portas de alumínio/vidro de correr com folhas móveis; 1 Porta de alumínio/vidro de correr com uma folha fixa e uma móvel	4	Acesso principal; Acesso a sala dos técnicos; Acesso copa; Acesso área serviço
Vespasiano	Rua Afonso Pena, nº 479, Bairro Santo Antônio	Portas de correr com duas folhas móveis e duas fixas	2	Acesso principal e Acesso interno