



**Apenso V – Relação das portas por Cidade, com descrição e localização**

**Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes e em portas de vidro de correr, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na região Central**

<b>Cidade</b>	<b>Endereço</b>	<b>Tipo porta</b>	<b>Quant. Portas</b>	<b>Localização</b>
<b>Arcos</b>	Praça Floriano Peixoto, nº 222, Centro	Porta de correr com duas folhas fixas e duas móveis	1	Acesso principal (recepção)
<b>Belo Horizonte</b>	Rua Goitacazes nº 1.214, Bairro Barro Preto	4 Portas pivotantes com duas folhas móveis; 2 portas pivotante com uma folha móvel; 3 portas de correr com duas folhas fixas e duas móveis	9	Acesso principal; loja 1; loja 2; mezanino; copa; 4º andar
<b>Belo Horizonte</b>	Av. Álvares Cabral, nº 1.881, Bairro Santo Agostinho	5 portas pivotantes	5	Acesso principal, corredor e subsolo
<b>Belo Horizonte</b>	Av. Augusto de Lima, nº 1.740 – Barro Preto	porta de pivotante com duas folhas móveis	1	Acesso principal
<b>Belo Horizonte</b>	Av. Olegário Maciel, nº 515 – Centro	1 Porta de metalon de correr com uma folha móvel e uma fixa (226x290)cm; 1 Porta de metalon de correr com duas folhas móveis e duas fixas (300x260)cm	2	Acesso principal.
<b>Belo Horizonte</b>	Rua Dias Adorno, nº 367, Ed. Carlos Brandão - Bairro Santo Agostinho		ver anexo - IV	
<b>Belo Horizonte</b>	Rua Gonçalves Dias, 2.039 – Lourdes.		ver anexo – I	



**Apenso V – Relação das portas por Cidade, com descrição e localização**

**Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes e em portas de vidro de correr, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na região Central**

<b>Cidade</b>	<b>Endereço</b>	<b>Tipo porta</b>	<b>Quant. Portas</b>	<b>Localização</b>
<b>Belo Horizonte</b>	Av. Álvares Cabral, nº 1.690, Ed. Castellar Guimarães – Bairro Santo Agostinho		ver anexo - II	
<b>Belo Horizonte</b>	Av. Álvares Cabral, nº 1.740, Ed. José Campomizzi Filho - Bairro Santo Agostinho		ver anexo - III	
<b>Belo Horizonte</b>	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 3.240, bairro Vila das Oliveiras – JECRIM	1 porta correr com duas folhas móveis e três fixas; 1 porta de correr com duas folhas móveis e duas fixas	2	Acesso principal; Acesso varanda
<b>Belo Horizonte</b>	Rua Ouro Preto, nº 703, Barro Preto	1 Porta de correr com duas folhas móveis e folhas fixas; 1 porta pivotante com uma folha móvel e folhas fixas; 2 Portas de correr com duas folhas móveis e duas fixas; 2 portas pivotantes com duas folhas móveis	6	Acesso principal; Acesso ao 5º andar e varandas; acesso ao 10º e 11º andares
<b>Belo Horizonte</b>	Rua dos Timbiras, nº 2941, Barro Preto	Porta de correr com uma folha fixa e uma móvel	1	Acesso principal
<b>Betim</b>	Rua Inspetor Jaime Caldeira, nº 870, Bairro Brasília.	17 Portas correr com duas folhas fixas e duas móveis; 5 portas de abrir com duas folhas móveis; 1 porta de correr com uma folha móvel	23	Acesso garagem e andares; acesso lateral; acesso cobertura
<b>Campo Belo</b>	Rua João Pinheiro, nº 301, Centro	2 Portas pivotantes com duas folhas fixas e duas móveis	2	Acesso principal (esquina); acesso lateral (Rua Carmelita)



**Apenso V – Relação das portas por Cidade, com descrição e localização**

**Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes e em portas de vidro de correr, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na região Central.**

<b>Cidade</b>	<b>Endereço</b>	<b>Tipo porta</b>	<b>Quant. Portas</b>	<b>Localização</b>
<b>Contagem</b>	Rua Capitão Antônio Joaquim da Paixão, nº 285 – Centro	1 porta de correr com duas folhas móveis e fixas; 1 porta de correr com duas folhas móveis e duas fixas; 1 porta de correr com uma folha móvel e uma fixa	3	Acesso principal; Acesso varanda 2º pavimento; Acesso auditório
<b>Divinópolis</b>	Av. Antônio Olímpio de Moraes, nº 338, Ed. Com. Marciana - Centro	Porta de correr com duas folhas fixas e duas móveis	1	Acesso principal
<b>Formiga</b>	Praça José Barbosa Junior, nº 185, Centro	2 portas de correr com uma folha fixa e uma móvel (jardim); 1 porta com duas folhas fixas e duas folhas móveis (audiência/varanda); 1 porta pivotante (hall para sala estagiários); 1 porta de correr com uma folha fixa e uma móvel (sala estagiários/varanda); 3 portas de correr com estrutura metálica e vidro	8	Térreo – Acesso ao jardim das salas de recepção-espera e sala de audiência; Acesso a varanda pela sala de audiência; Hall de acesso a sala estagiários; Acesso a varanda pela sala dos estagiários Subsolo – Acesso a varanda pela sala de reunião; Acesso a área externa perto da escada; Acesso a área de serviço pela lavanderia
<b>Igarapé</b>	Rua Altidório Amaral, nº 85, Bairro Cidade Jardim	1 Porta de alumínio/vidro de correr com duas folhas fixas e duas móveis; 1 Porta de alumínio/vidro de correr com uma folha fixa e outra móvel	2	Acesso principal; Acesso recepção
<b>Itabira</b>	Av. Martins da Costa, nº 349 - Bairro Pará	1 Porta de alumínio/vidro de correr com duas folhas fixas e duas móveis; 1 Porta de correr com duas folhas fixas e duas móveis; 2 Portas de correr com uma folha fixa e uma móvel; 1 Porta de alumínio/vidro de correr com folhas fixas e móveis	5	Acesso principal; Acesso aos jardins; Acesso a secretaria
<b>Itaguara</b>	Praça Raimundo de Moraes Lara, nº 199, Centro.	Porta de correr com uma folha fixa e uma móvel	1	Acesso principal



**Apenso V – Relação das portas por Cidade, com descrição e localização**

**Contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de manutenção corretiva em portas de vidro pivotantes e em portas de vidro de correr, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, em edificações ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na região Central**

<b>Cidade</b>	<b>Endereço</b>	<b>Tipo porta</b>	<b>Quant. Portas</b>	<b>Localização</b>
<b>Itaúna</b>	Rua Josias Machado, nº 103, Centro	1 porta pivotante com uma folha apenas; 3 portas de correr com uma folha fixa e uma móvel	4	Acesso principal; Acesso hall dos andares (1º, 2º e 3º)
<b>Lavras</b>	Av. Ernesto Matioli, nº 960 – Bairro Santa Efigênia	Porta de correr com duas folhas fixas e duas móveis	1	Acesso principal
<b>Martinho Campos</b>	Rua Abaeté, nº 46	porta pivotante com duas folhas fixas e duas móveis	1	Acesso principal
<b>Matozinhos</b>	Praça do Rosário, nº 83, Bairro Centro	1 porta de correr de alumínio/vidro com folhas fixas e móveis; 1 Porta de correr de alumínio/vidro com uma folha fixa e uma móvel; 1 porta pivotante com acionamento eletromagnético	3	Acesso principal; Acesso a copa; Acesso interno
<b>Nova Lima</b>	Av. 02 nº 140 e Rua 13 nº 85 – Quadra 28 - Bairro Oswaldo Barbosa Pena II	1 porta de correr com folhas móveis e folhas fixas; 1 porta de correr com uma folha móvel e uma fixa	2	Acesso principal; acesso copa/área serviço
<b>Ribeirão das Neves</b>	Rua Antônio Miguel Cerqueira Neto, 40, Centro	6 Portas pivotantes com duas folhas fixas e duas móveis	6	Acesso principal
<b>Santa Luzia</b>	Av. Helena Soares Viana, nº 101, Bairro Novo Centro	2 Portas de alumínio/vidro de correr com folhas fixas e móveis; 1 porta pivotante com acionamento eletromagnético	3	Acesso principal; Acesso aos gabinetes; Acesso hall do 2º pavimento
<b>Sete Lagoas</b>	Rua José Duarte Paiva, nº 795 - bairro Santa Luzia	1 Porta de alumínio/vidro de correr com duas folhas fixas e duas móveis; 2 Portas de alumínio/vidro de correr com folhas móveis; 1 Porta de alumínio/vidro de correr com uma folha fixa e uma móvel	4	Acesso principal; Acesso a sala dos técnicos; Acesso copa; Acesso área serviço
<b>Vespasiano</b>	Rua Afonso Pena, nº 479, Bairro Santo Antônio	Portas de correr com duas folhas móveis e duas fixas	2	Acesso principal e Acesso interno