

RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE A AMOSTRA DE TINTA PIGMENTADA – LOTE 13
PREGÃO 186/2023 – LICITANTE: WM PORTAS EMPREEND. EM MÓVEIS
PLANEJADOS LTDA - EPP, CNPJ 17.331.294/0001-37

Relatório Fotográfico:

Tinta na cor Solicitada



Foto 1 - Apresentação

Amostra apresentada



Foto 2 - Apresentação



Foto 3 – Descrição do produto



Foto 4 – Descrição do Produto



Foto 5 – Aparência da tinta



Foto 6 – Aparência da tinta



Foto 7 – Consistência da tinta



Foto 8 – Consistência da tinta

Amostra Apresentada



Foto 9 – Apresentação do Pigmento: impróprio para uso

Análise Técnica

Procedemos primeiramente a análise visual da amostra.

Ao abrir o galão, notamos que não havia mistura; a tinta apresentava coloração rosa, com um aspecto pouco viscoso. No fundo, havia uma “massa” rígida e laqueada, que seria o pigmento utilizado para dar a cor “Quentão”.

Foi pretendido continuar o procedimento de diluição e aplicação, porém foi impossível misturar o pigmento na tinta. Não conseguimos realizar as etapas e concluir o teste, pela péssima apresentação da amostra.

Material considerado por esta área técnica como de qualidade inferior aos parâmetros exigidos pela Instituição.

Conforme as cláusulas editalícias:

“Devem ser itens que sejam de fácil aplicação, quantos menores forem as quantidades de demãos e o tempo entre elas, e quanto melhor forem o ferramental de reforma e aplicação de pintura, menor o tempo gasto para pintar o metro quadrado de parede/teto, mais rápido as pessoas voltam ao trabalho, justificando-se, assim a solicitação de produtos de primeira qualidade. Os critérios objetivos que serão avaliados para aferir a qualidade dos produtos ofertados são: facilidade de aplicação, presença de cheiro, tempo de secagem, qualidade na primeira aplicação (cobertura), quantidade de demãos para rendimento acabado.”

Conclusão:

A amostra foi reprovada, no quesito qualidade e facilidade de aplicação.